

 Regione
Lombardia
ASL Bergamo

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
"certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001"
Settore Prevenzione di Trescore Balneario
Ufficio di Sanità Pubblica

Responsabile dott.ssa Doris Crevatin

Via Mazzini, 13 - 24069 Trescore B.rio - ☎ 035/955460-955414
posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.asl.bergamo.it
posta elettronica ordinaria (PEO): protocollo.generale@asl.bergamo.it

Prot.

Trescore B., 20 DIC. 2013



Spett.le
UNIACQUE SPA
Via Malpaga n.22
24050 GHISALBA (BG)

Spett.le
UFFICIO TECNICO
del Comune di
24050 - GRASSOBBIO (BG)

Oggetto: Vigilanza impianti di captazione e rete idrica del Comune di Grassobbio (BG).

Nell'ambito del programma di vigilanza delle strutture acquedottistiche, **personale tecnico del Dipartimento di Prevenzione Medico** ha effettuato una verifica del sistema di gestione e autocontrollo dell'acqua distribuita per il consumo umano nel Comune di **Grassobbio**.

Il controllo ha comportato la verifica sul posto dello stato di manutenzione delle principali strutture acquedottistiche presenti nel territorio comunale di **Grassobbio**.

Si è inoltre proceduto a verificare la documentazione riguardante i **controlli analitici interni dell'anno 2012 e 2013 (mese di gennaio - Scuola elementare e mese di febbraio - via Zanica)**, i **programmi di controllo/manutenzione** degli impianti acquedottistici e lo **schema** aggiornato della **rete di distribuzione idrica** nonché i **punti di prelievo**.

VERIFICA ISPETTIVA STRUTTURE ACQUEDOTTISTICHE

In data 17.09.2013, in collaborazione con il personale della società "**UNIACQUE S.P.A.**" sono stati effettuati sopralluoghi atti a verificare le condizioni di igiene e manutenzione delle principali opere di captazione e raccolta delle acque distribuite ad uso potabile nel territorio comunale di **Grassobbio**.

Durante l'indagine è stata acquisita documentazione fotografica, che è a disposizione dell'ente gestore e dell'amministrazione comunale.

I locali sono in buone condizioni igienico-sanitarie e risulta in buono stato la manutenzione degli accessi, porte, organi di manovra, tubazioni pertanto non sono emerse particolari indicazioni di adeguamento e miglioramento di tali strutture.

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo

Via F. Galliccioli, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035385111 - fax 035385245 C.F./P.IVA 02584740167
sito Internet: www.asl.bergamo.it

| BACINI/SERBATOI | |
|-------------------------|----------------------------------------|
| DENOMINAZIONE | OSSERVAZIONI - AZIONI DI MIGLIORAMENTO |
| Serbatoio via Lombardia | • Nulla da rilevare |
| Pozzo via Matteotti | • Nulla da rilevare |

AREE DI RISPETTO RISORSE IDRICHE (POZZI) E DOCUMENTAZIONE TECNICA

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela delle acque sotterranee destinate al consumo umano (art. 94 D.L.vo 03.04.2006, n. 152), devono essere individuate delle **aree di salvaguardia** distinte in **zone di tutela assoluta** e **zone di rispetto**.

Le zone di tutela assoluta, costituite dall'area immediatamente circostante le captazioni, risultano delimitate e recintate.

Le zone di **rispetto**, vanno invece definite e disciplinate a livello urbanistico, a tal proposito **si richiede documentazione** riguardante gli atti emanati dall'amministrazione comunale **per regolamentare tali aree**.

Si richiede altresì all'ente gestore la documentazione relativa alla **portata** del pozzo nonché **eventuali studi idrogeologici delle aree interessate**.

In fase di sopralluogo sono state verificate:

- le schede di registrazione MD 7.5.03.01 "Registro impianto acquedotto" relativo all'anno 2013
- le schede di registrazione MD 7.5.03.13 "Registro manutenzione impianto elettrico" relativo all'anno 2013 che risultano regolarmente compilate;

La verifica dei controlli interni ha riguardato i referti analitici dei campionamenti effettuati dall'ente gestore negli anni 2012 e 2013 (gennaio – febbraio).

I controlli sono stati regolarmente eseguiti, rispettando le frequenze ed i parametri definiti dall'ente gestore. I referti analitici visionati risultano conformi al Decreto Legislativo 31/2001.

SCHEMA RETE IDRICA

A seguito della verifica dello schema della rete di distribuzione idropotabile del comune di **Grassobbio**, si conferma il punto di controllo .

| LOCALITÀ | PUNTO DI PRELIEVO | CODICE ASL |
|----------------|-------------------|----------------|
| Via Fornacette | Scuola elementare | RE016117XU0068 |

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE
DR.SSA DORIS CREVATIN



Responsabile del procedimento: Tecnico Prev. Giacomo Bretoni ☎ 035/95.54.61
 Responsabili dell'istruttoria: Tecnico Prev. Laura Marenzi ☎ 035/95.54.54
 Tecnico Prev. Gregorio Claudio Navarra ☎ 035/95.54.61

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo

Via F. Galliccioli, 4 – 24121 Bergamo – Tel. 035385111 – fax 035385245 C.F./P.IVA 02584740167
 sito Internet: www.asl.bergamo.it